

CZ Technické údaje

Přívodní napětí: 110 – 230 V

Max. teplota: 210°C

Výkon: 25 W

Doba zahřívání ca. 5 minut

Tavné lepidlo Ø 11 – 12 mm

Ochrana před úrazem

Pozor! Dotýkání se horké trysky nebo roztaveného lepidla vede k popálení pokožky.

Přístroj ukládejte a pracujte s ním mimo dosah dětí.

Pracovní pokyny

- Namontovat stojan držáku.
- Po zastrčení síťové zástrčky je pistole pro nanášení lepidla do ca. 5 minut připravena k použití.
- Zasunout tužkové lepidlo.
Podle stisku dochází k posunu tužkového lepidla a tím k dávkování lepidla vycházejícího z trysky.
Netisknout nebo nepřepřavovat silou.
- Nespotřebované lepidlo může zůstat v pistoli
- Lepené spoje musí být zbavené mastnoty, prachu a vlhkosti. Popřípadě je trochu zdrsnit.
- Dobře tepelně vodivé materiály (kámen, kov, sklo) před lepením trochu nahřát, např. topným ventilátorem, to poskytuje lepší pevnost slepení.
- Lepidlo vždy napřed nanést na materiál s horší tepelnou vodivostí.
- Tekuté lepidlo nanést v bodech nebo v pruzích na jednu stranu lepeného spoje, rychle spojit s druhou stranou a krátký čas podržet.

Lepidlo

Používat pouze doporučené tužkové lepidlo.

Vhodná teplota skladování 15 – 20°C. Chránit před horkem (sluncem).

Lepidlo je ředitelné acetonem.

Údržba

Pistole pro nanášení lepidla nepotřebuje žádnou údržbu. Tryska se dá odšroubovat, na to musí být přístroj zahřátý na provozní teplotu.

Pozor, nebezpečí popálení od trysky.

Nepoužívat sílu.

PVC	Plexisklo	Nerosty	Azbest	Papír	Sklo	Mosaz	Hliník	Ocel	Beton	Tvrdé dřevo	Měkké dřevo	
2	3	3	3	1	3	5	4	4	3	2	1	Měkké dřevo
2	3	3	3	2	3	5	4	4	3	2	2	Tvrdé dřevo
3	3	3	3	3	3	5	4	4	3	3	3	Beton
4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	2	2	Ocel
4	4	4	4	4	4	5	4	2	3	2	2	Hliník
5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	Mosaz
3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	Sklo keramika
2	3	3	3	1	2	3	2	2	3	1	1	Papír karton
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Azbest cement
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Nerostné látky
3	3	3	3	1	3	3	2	2	3	2	1	Plexisklo
2	2	3	3	2	3	3	2	2	3	2	2	PVC

Použití tabulky

Horní polovina slonovinové tavné lepidlo.

Dolní polovina transparentní, bílé a hnědé tavné lepidlo.

1 = velmi vysoká pevnost

2 = vysoká pevnost

3 = dobrá pevnost

4 = střední pevnost

5 = malá přilnavost

Hodnoty v tabulce nejsou právně závazné. Vlastní vzorky lepidla vám ukážou pevnost pro zamýšlené lepené spoje.